

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000455

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що **Клименко Євгеній Володимирович**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням **відповідної** секції Комісії

від **10.07.2012** № **4**, затвердженням президією

Комісії **23.07.2012 № 4- Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **23.07** 20 **12** року
за № **434**.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і**

споруд.

Дата видачі **23.07** 20 **12** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



М. П.

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ЗВІТ

про відповідність нормативним вимогам вжитих заходів, щодо забезпечення безперешкодного доступу до приміщень навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26

Підстави для виконання робіт:

1. Постанова КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».
2. Наказ МОН України № 214 від 03 березня 2016 року «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».
3. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
4. ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища».

Об'єкт дослідження:

Головний вхід навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.

Мета дослідження:

Встановити відповідність головного входу навчального корпусу нормативним вимогам з забезпечення безперешкодного доступу до навчальних приміщень.

Результати обстеження:

В результаті обстеження головного входу навчального корпусу встановлено, що ганок біля входу не має перепаду висоти, що забезпечує безперешкодний доступ до учбових приміщень корпусу маломобільних груп населення М4 згідно табл. Б.1 ДБН В.2.2-40:2018. Висота порогів вхідних дверей не перевищує 0,02 м. Всі пороги контрастно виділені.

Висновок:


Головний вхід навчального корпусу Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського задовольняє нормативним вимогам ДБН В.2.2-40:2018 та ДСТУ Б ISO 21542:2013 та забезпечує безперешкодний доступ до навчальних приміщень першого поверху.

Експерт



Є.В.Клименко

Сертифікат експерта АЕ №000455



ЗВІТ

про відповідність нормативним вимогам вжитих заходів, щодо забезпечення безперешкодного доступу до приміщень навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4

Підстави для виконання робіт:

1. Постанова КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».
2. Наказ МОН України № 214 від 03 березня 2016 року «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».
3. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
4. ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища».

Об'єкт дослідження:

Головний вхід навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 4.

Мета дослідження:

Встановити відповідність головного входу корпусу нормативним вимогам з забезпечення безперешкодного доступу до навчальних приміщень.

Результати обстеження:

В результаті обстеження головного входу навчального корпусу встановлено, що ганок біля входу має перепад висоти 50 мм та обладнаний бетонним пандусом, що забезпечує безперешкодний доступ до учбових приміщень корпусу маломобільних груп населення М4 згідно табл. Б.1 ДБН В.2.2-40:2018. Ширина пандуса – 1,2 м, уклон 8%. Оскільки висота пандуса не перевищує 0,45 м немає необхідності в облаштуванні поручнями. Висота порогів вхідних дверей не перевищує 0,02 м. Всі пороги контрастно виділені. В місті перепаду відміток підлоги першого поверху (0,4 м) встановлено сталевий пандус шириною 1,2 м з уклоном 8% з поручнями на висоті 0,7 та 0,9 м.

Висновок:


Головний вхід навчального корпусу Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського задовольняє нормативним вимогам ДБН В.2.2-40:2018 та ДСТУ Б ISO 21542:2013 та забезпечує безперешкодний доступ до навчальних приміщень першого поверху.

Експерт



Є.В.Клименко

Сертифікат експерта АЕ №000455



ЗВІТ

про відповідність нормативним вимогам вжитих заходів, щодо забезпечення безперешкодного доступу до приміщень навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського за адресою:
м. Одеса, вул. Ніщинського, 1

Підстави для виконання робіт:

1. Постанова КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».
2. Наказ МОН України № 214 від 03 березня 2016 року «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».
3. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
4. ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища».

Об'єкт дослідження:

Головний вхід навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського за адресою: м. Одеса, м. Одеса, вул. Ніщинського, 1.

Мета дослідження:

Встановити відповідність головного входу корпусу нормативним вимогам з забезпечення безперешкодного доступу до навчальних приміщень.

Результати обстеження:

В результаті обстеження головного входу навчального корпусу встановлено, що ганок біля входу має перепад висоти 100 мм та обладнаний бетонним пандусом, що забезпечує безперешкодний доступ до учбових приміщень корпусу маломобільних груп населення М4 згідно табл. Б.1 ДБН В.2.2-40:2018. Ширина пандуса – 1,2 м, уклон 8%. Оскільки висота пандуса не перевищує 0,45 м немає необхідності в облаштуванні поручнями. Висота порогів вхідних дверей не перевищує 0,02 м. Всі пороги контрастно виділені.

Висновок:

Головний вхід навчального корпусу Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського задовольняє нормативним вимогам ДБН В.2.2-40:2018 та ДСТУ Б ISO 21542:2013 та забезпечує безперешкодний доступ до навчальних приміщень першого поверху.

Експерт



Є.В.Клименко

Сертифікат експерта АЕ №000455



ЗВІТ

про відповідність нормативним вимогам вжитих заходів, щодо забезпечення
безперешкодного доступу до приміщень гуртожитку Південноукраїнського національного
педагогічного університету імені К.Д.Ушинського за адресою:
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71

Підстави для виконання робіт:

1. Постанова КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».
2. Наказ МОН України № 214 від 03 березня 2016 року «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».
3. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
4. ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища».

Об'єкт дослідження:

Головний вхід гуртожитку Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського за адресою: м. Одеса, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 71.

Мета дослідження:

Встановити відповідність головного входу гуртожитку нормативним вимогам з забезпечення безперешкодного доступу до навчальних приміщень.

Результати обстеження:

В результаті обстеження головного входу гуртожитку встановлено, що ганок біля входу має перепад висоти 0,6 м та обладнаний бетонним пандусом, що забезпечує безперешкодний доступ до учбових приміщень корпусу маломобільних груп населення М4 згідно табл. Б.1 ДБН В.2.2-40:2018. Ширина пандуса – 1,2 м, уклон 8%. Пандус обладнано поручнями на висоті 0,7 та 0,9 м. Висота порогів входних дверей не перевищує 0,02 м. Всі пороги контрастно виділені.

Висновок:


Головний вхід гуртожитку Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського задовольняє нормативним вимогам ДБН В.2.2-40:2018 та ДСТУ Б ISO 21542:2013 та забезпечує безперешкодний доступ приміщень першого поверху.

Експерт



Є.В.Клименко

Сертифікат експерта АЕ №000455



ЗВІТ

про відповідність нормативним вимогам вжитих заходів, щодо забезпечення безперешкодного доступу до приміщень навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34

Підстави для виконання робіт:

1. Постанова КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».
2. Наказ МОН України № 214 від 03 березня 2016 року «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».
3. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
4. ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища».

Об'єкт дослідження:

Головний вхід навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського за адресою: м. Одеса, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34.

Мета дослідження:

Встановити відповідність головного входу корпусу нормативним вимогам з забезпечення безперешкодного доступу до навчальних приміщень.

Результати обстеження:

В результаті обстеження головного входу навчального корпусу встановлено, що ганок біля входу має перепад висоти 50 мм та обладнаний бетонним пандусом, що забезпечує безперешкодний доступ до учбових приміщень корпусу маломобільних груп населення М4 згідно табл. Б.1 ДБН В.2.2-40:2018. Ширина пандуса – 1,2 м, уклон 8%. Оскільки висота пандуса не перевищує 0,45 м немає необхідності в облаштуванні поручнями. Висота порогів вхідних дверей не перевищує 0,02 м. Всі пороги контрастно виділені. В місті перепаду відміток підлоги першого поверху (0,2 м) встановлено пересувний сталевий пандус шириною 1,2 м з уклоном 8% з поручнями на висоті 0,7 та 0,9 м.

Висновок:


Головний вхід навчального корпусу Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського задовольняє нормативним вимогам ДБН В.2.2-40:2018 та ДСТУ Б ISO 21542:2013 та забезпечує безперешкодний доступ до навчальних приміщень першого поверху.

Експерт



Є.В.Клименко

Сертифікат експерта АЕ №000455



ВИСНОВОК

про відповідність нормативним вимогам вжитих заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу до навчальних приміщень Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського за адресою: м Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, перший навчальний корпус

Підстави для виконання робіт:

1. Постанова КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».
2. Наказ МОН України № 214 від 03 березня 2016 року «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».
3. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
4. ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища».

Об'єкт дослідження:

Будівля першого навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського за адресою: м Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.

Мета дослідження:

Встановити відповідність будівлі університету нормативним вимогам із забезпечення безперешкодного доступу до навчальних приміщень.

Результати обстеження:

В результаті обстеження будівлі університету встановлено, що підходи до вхідних дверей мають ширину не менше ніж 1,2 м та мають безперешкодну доступність, поріг вхідних дверей відсутній; в корпусі в необхідних місцях встановлені спеціальні показники напрямку руху та кнопки виклику персоналу; проходи у вестибюлі, фойє, по коридорах та входи до навчальних аудиторій – безпорогові або мають поріг висотою менше ніж 50 мм; в місцях перепаду висот встановлені пандуси; в санітарних вузлах забезпечений вільний доступ до санітарних приладів; в аудиторіях вільне розташування меблів, що забезпечує безперешкодний прохід в приміщеннях.

Висновок:

Будівля першого навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського за адресою: м Одеса, вул. Старопортофранківська, 26 задовольняє нормативним вимогам ДБН В.2.2-40:2018 та ДСТУ Б ISO 21542:2013 та забезпечує безперешкодний доступ до навчальних приміщень.

Експерт



Євгеній КЛИМЕНКО

Сертифікат експерта АЕ №000455



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000455

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що **Клименко Євгеній Володимирович**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____
(рішенням **відповідної** _____ секції Комісії
від **10.07.2012** № **4** , затвердженим президією
Комісії **23.07.2012 № 4- Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **23.07** **20 12** року
за № **434** .

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і споруд.**

Дата видачі **23.07** **20 12** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



згідно з рішенням

з рішенням

ВИСНОВОК

про відповідність нормативним вимогам вжитих заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу до навчальних приміщень Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського за адресою: м Одеса, вул. Старопортофранківська, 34, друкругий навчальний корпус

Підстави для виконання робіт:

1. Постанова КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».
2. Наказ МОН України № 214 від 03 березня 2016 року «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».
3. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
4. ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища».

Об'єкт дослідження:

Будівля другого навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського за адресою: м Одеса, вул. Старопортофранківська, 34.

Мета дослідження:

Встановити відповідність будівлі університету нормативним вимогам із забезпечення безперешкодного доступу до навчальних приміщень.

Результати обстеження:

В результаті обстеження будівлі університету встановлено, що підходи до входних дверей мають ширину не менше ніж 1,2 м та мають безперешкодну доступність, поріг входних дверей відсутній; в корпусі в необхідних місцях встановлені спеціальні покажчики напрямку руху та кнопки виклику персоналу; проходи у вестибюлі, фойє, по коридорах та входи до навчальних аудиторій – безпорогові або мають поріг висотою менше ніж 50 мм; в місцях перепаду висот на шляху руху організовані пандуси; в місцях перепаду висот встановлені пандуси; в санітарних вузлах забезпечений вільний доступ та організовані поручні.

Висновок:

Будівля другого навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського за адресою: м Одеса, вул. Старопортофранківська, 34 задовольняє нормативним вимогам ДБН В.2.2-40:2018 та ДСТУ Б ISO 21542:2013 та забезпечує безперешкодний доступ до навчальних приміщень.

Експерт



Сьгеній КЛИМЕНКО

Сертифікат експерта АЕ №000455



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000455

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що **Клименко Євгеній Володимирович**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____
(рішенням **відповідної** _____ секції Комісії
від **10.07.2012** № **4** _____, затвердженим президією
Комісії **23.07.2012 № 4- Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **23.07** 20 **12** року
за № **434** .

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і споруд.**

Дата видачі **23.07** 20 **12** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Згідно з отриманим Є. Клименко

ВИСНОВОК

про відповідність нормативним вимогам вжитих заходів щодо забезпечення
безперешкодного доступу до житлових та підсобних приміщень гуртожитку № 1
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д.
Ушинського за адресою: м. Одеса, вул. Дігтярна, 24

Підстави для виконання робіт:

1. Постанова КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».
2. Наказ МОН України № 214 від 03 березня 2016 року «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».
3. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
4. ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища».

Об'єкт дослідження:

Будівля гуртожитку № 1 Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського за адресою: м. Одеса, вул. Дігтярна, 24.

Мета дослідження:

Встановити відповідність будівлі гуртожитку університету нормативним вимогам із забезпечення безперешкодного доступу до житлових та підсобних приміщень.

Результати обстеження:

В результаті обстеження будівлі гуртожитку встановлено, що підходи до входних дверей мають ширину не менше ніж 1,2 м та мають безперешкодну доступність, поріг входних дверей не перевищує величину 50 мм; в гуртожитку в необхідних місцях встановлені спеціальні покажчики напрямку руху та кнопки виклику персоналу; на вході влаштований пандус з поручнями; проходи у вестибюлі, по коридорах та входи до кімнат – безпорогові або мають поріг висотою менше ніж 50 мм; в санітарних вузлах забезпечений вільний доступ та організовані поручні.

Висновок:

Житлові та допоміжні приміщення будівлі гуртожитку № 1 Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, розміщені за адресою: м. Одеса, вул. Дігтярна, 24, задовольняють нормативним вимогам ДБН В.2.2-40:2018 та ДСТУ Б ISO 21542:2013 та забезпечують безперешкодний доступ до житлових та допоміжних приміщень.

Експерт



Євгеній КЛИМЕНКО

Сертифікат експерта АЕ №000455



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000455

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що **Клименко Євгеній Володимирович**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____
(рішенням **відповідної** _____ секції Комісії
від **10.07.2012** № **4** , затвердженим президією
Комісії **23.07.2012 № 4- Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **23.07** 20 **12** року
за № **434** .

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і споруд.**

Дата видачі **23.07** 20 **12** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Згідно з оригіналом



Е. Клименко

ВИСНОВОК

про відповідність нормативним вимогам вжитих заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу до житлових та підсобних приміщень навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського за адресою: м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, 1

Підстави для виконання робіт:

Постанова КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».

Наказ МОН України № 214 від 03 березня 2016 року «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища».

Об'єкт дослідження:

Будівля навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського за адресою м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, 1.

Мета дослідження:

Встановити відповідність будівлі навчального корпусу університету нормативним вимогам із забезпечення безперешкодного доступу до навчальних та підсобних приміщень.

Результати обстеження:

В результаті обстеження будівлі гуртожитку встановлено, що на вході влаштований пандус з поручнями; підходи до входних дверей мають ширину не менше ніж 1,2 м та мають безперешкодну доступність за наявності пандуса з ухилом менше ніж 1:8, поріг входних дверей не перевищує величину 50 мм; проходи у вестибюлі, по коридорах та входи до аудиторій – безпорогові або мають поріг висотою менше ніж 50 мм; в аудиторіях меблі розміщені вільно є доступ до усіх робочих точок аудиторії; в санітарних вузлах забезпечений вільний доступ.

Висновок:

Навчальні та допоміжні приміщення будівлі навчального корпусу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, розміщені за адресою: м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, 1, задовольняють нормативним вимогам ДБН В.2.2-40:2018 та ДСТУ Б ISO 21542:2013 та забезпечують безперешкодний доступ до навчальних та допоміжних приміщень.

Експерт



Євгеній КЛИМЕНКО

Сертифікат експерта АЕ №000455



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000455

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що **Клименко Євгеній Володимирович**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____
(рішенням **відповідної** _____ секції Комісії
від **10.07.2012** № **4** , затвердженням президію
Комісії **23.07.2012 № 4-Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **23.07** **20 12** року
за № **434** .

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і споруд.**

Дата видачі **23.07** **20 12** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Згідно з рішенням _____ Є. Клименко

ВИСНОВОК

про відповідність нормативним вимогам вжитих заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу до житлових та підсобних приміщень навчального корпусу художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 2/4

Підстави для виконання робіт:

1. Постанова КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».
2. Наказ МОН України № 214 від 03 березня 2016 року «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».
3. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
4. ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища».

Об'єкт дослідження:

Будівля навчального корпусу художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 2/4.

Мета дослідження:

Встановити відповідність будівлі навчального корпусу художньо-графічного факультету університету нормативним вимогам із забезпечення безперешкодного доступу до навчальних та підсобних приміщень.

Результати обстеження:

В результаті обстеження будівлі навчального корпусу художньо-графічного факультету університету встановлено, що на вході влаштований пандус з поручнями; на території двору факультету в необхідних місцях влаштовані пандуси з дотриманням вимог до них; напрямки руху осіб з інклюзивними вимогами регулюються системою показників; до входу в корпус веде пандус; на вході влаштований пандус з поручнями; підходи до входних дверей мають ширину не менше ніж 1,2 м та мають безперешкодну доступність за наявності пандуса з ухилом менше ніж 1:8; проходи у вестибюлі, по коридорах та вході до аудиторій – безганкові або мають поріг висотою менше ніж 50 мм; в аудиторіях меблі розміщені вільно є доступ до усіх робочих точок аудиторії; в санітарних вузлах забезпечений вільний доступ до санітарного обладнання.

Висновок:

Навчальні та допоміжні приміщення навчального корпусу художньо-графічного факультету університету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, розміщені за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 2/4, задовольняють нормативним вимогам ДБН В.2.2-40:2018 та ДСТУ Б ISO 21542:2013 та забезпечують безперешкодний доступ до навчальних та допоміжних приміщень.

Експерт



Євгеній КЛИМЕНКО

Сертифікат експерта АЕ №000455



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000455

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Клименко Євгеній Володимирович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії

від 10.07.2012 № 4, затвердженим президією

Комісії 23.07.2012 № 4- Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 23.07 20 12 року
за № 434.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і

споруд.

Дата видачі 23.07 20 12 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Згідно з рішенням:



Клименко